

111LN9/3

(1945-1947)

ligne de Bettelamville à Walldwinse (L. 72

PS de 8,30m de largeur (Km 16+859.)

7^e

L72

2 exemplaires à S.C.V. le 19 janvier 1946 -

1 d° à VBr le _____ d°

1 d° à O.A. le _____ d°

3 d° à Arrdt le 30 janvier 1946 -

1 d° à VBe le 19 janvier 1946 -

1 photo adressée le 25 juin A7 à R, E.T., O.A., Gex à air 5

3

Ligne 72 de Bettelainville à Waldroise

3313

805

P.S. De 8m 30

Km: 16,859

Désignation des photos

S.C.V. R

OR

ET

Arondt

Minute

Plaque

Matrice

Observations

1 Bettelainville Sept 1946

1 film 53.

S.N.C.F.

1 - V.B.

7^e Arrondissement

Section 74

District 742

FICHER DETAILLE DES DESTRUCTIONS

Ligne de Bettelainville à Waldwisse

(1) P.S. de 8.30 m. de largeur (T.M.) (Km: 16.85g)

(sous le chemin de G.C. n° 58) en 1 travée.

Dossier { Arr. -
V. B. : 74 - 175 - 016.

Tirage du 28 decembre 1945.

(1) Section de ligne, Gare, Dépôt, Atelier, etc.... Préciser la position kilométrique de l'établissement, les positions des deux extrémités pour une section de ligne.

Bordereau

Série	N ^{os} d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N ^{os} d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N ^{os} d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N ^{os} d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N ^{os} d'ordre	Date du dernier tirage
0	1	28 dec. 45												

Pièces jointes.

- 1 fiche de destruction.
- 1 plan
- 1 photographie.

Pièces jointes

1 fiche de destruction

1 plan

photographie

1114913

Dossier 1

74-175-016-



Ligne de Bettelainville à Stalderse.

film 53.

P. S. de 8^m 30. km; 16.859.

N^o 1

Ligne 72 de Bettelainville à Waldruise 33.13
805

P.S. De 8m 30

Km: 16,859

111LM 913

Désignation des photos

S.C.V. R

Obj

Ar

Arondt

Minute

Plaque

Relicula

Observations

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Bettelainville Septbre 46

1 film 53.

Dossier 1

photo

S.N.C.F.

FICHE DE DESTRUCTION

 OUVRAGE D'ART 0.1
 MAÇONNERIE - ~~B.A.~~
 METAL - ~~POUTRELLES ENROBÉES.~~

1 - V.B.

7^e Arrondissement

Section 74

District 742

 Ligne de BETTELAINVILLE A WALDWISSE (km: 16.859)
 P.S. de 8.30 m de largeur (chaussée de 5.00 m)
 à la traversée du chemin de G.C n° 58 de Rombas à Waldwisse
 Dénomination courante :

 en 1 {

arches {
~~plein-cintre~~
 anse de panier
~~arc~~

ouverture : m flèche m

 travées {
 indépendantes | droites | ~~bow-string~~
 solidaires | hauteur variable | arc
 } portées : 16.00 m.

 Dossier { Arrêt :
 ou Pièce { V.B : 74 - 175 - 016
 N° : V.
 Tirage du 28 décembre 1945.

(mod. O. recto)

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries. (repérées sur le croquis annexe.) 2.	Avis sur { réfection. réutilisation. 3
<u>Culées</u> : Maçonnerie de moellons avec parements vus en moellons assisés. <u>Murs en aile</u> : d° <u>Tablier métallique</u> : Poutres principales à âme pleine de 2.00 m de hauteur. <u>Nature de la chaussée</u> : Carmacadam.	L'ouvrage est entièrement démoli y compris les fondations.	L'ouvrage doit être reconstruit en totalité en améliorant toutefois le tracé de la route.
Circulation interrompue... Circulation routière déviée par le P.N. provisoire au km 16.600.		

S.N.C.F.

1 - V.B.

7^e Arrondissement

Section 74

District 742

FICHER DETAILLE DES DESTRUCTIONS

Ligne de Bettelainville à Waldwisse

(1) P. S. de 8.30 m. de largeur (T.M.) (Km: 16.85g)
(sous le chemin de G.C. n° 58) en 1 travée.

Dossier { Arr. :
V.B. : 74 - 175 - 016.
N° :
V. :
Tirage du 28 décembre 1945.

(1) Section de ligne, Gare, Dépôt, Atelier, etc... Préciser la position kilométrique de l'établissement, les positions des deux extrémités pour une section de ligne.

Bordereau


Série	N° d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N° d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N° d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N° d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N° d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N° d'ordre	Date du dernier tirage
0	1	28 déc. 45															

Pièces jointes.

1 fiche de destruction.
1 plan
1 photographie.

P.S. de 8m.30
de largeur (T.M.)
km:16'859

P.I. de 8m.
d'ouverture (P.E.)
km:21'457



Echelle: 1/20'000

11161913

Dossier 2

74-175-016-



Ligne de Bettelainville à St Baldovisse.

film 53

P.S. de 8^m 30. km: 16.85g

N^o 1

Dossier 2

S.N.C.F.

FICHE DE DESTRUCTION

 OUVRAGE D'ART 0. 1
 MAÇONNERIE - ~~B.A.~~
 METAL - ~~POUTRELLES ENROBÉES.~~

1 - V.B.

7^e Arrondissement

Section 74

District 742

Ligne de BETTELAINVILLE A WALDWISSE (km: 16.859)

P.S. de 8.30 m. de largeur (chaussée de 5.00 m.)
à la traversée du chemin de G.C. n° 58 de Rombas à Waldwisse

Dénomination courante :




 en 1 { arches { ^{plein cintre.}
 { anse de panier } ouverture : m flèche m.
 { arc-
 { travées { indépendantes } droites { bow-string }
 { solitaires. } hauteur variable } arc- } portées : 16.00 m.

(mod. O. recto)

 Dossier { Arrt :
 ou Pièce { V.B : 74 175 016.
 N° : V.
 Tirage du 28 décembre 1945.

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries. (repérées sur le croquis annexe.) 2.	Avis sur { réfection. réutilisation. 3
<u>Culées</u> : Maçonnerie de moellons avec parements vis en moellons assisés. <u>Murs en aile</u> : d° <u>Tablier métallique</u> : Poutres principales à âme pleine de 2.00 m. de hauteur. <u>Nature de la chaussée</u> : Carmacadam.	L'ouvrage est entièrement démoli y compris les fondations.	L'ouvrage doit être reconstruit en totalité en améliorant toutefois le tracé de la route.
Circulation interrompue. Circulation routière déviée par le P.N. provisoire au km 16.600.		

Région Est
Ligne de Bettelainville à Waldvire
P.S. au P.K. 16.859
Croquis de destruction
Echelle 0,04 m.p.m.



S.N.C.F.

FICHE DE DESTRUCTION

 OUVRAGE D'ART 0.1
 MAÇONNERIE - B.A.
 METAL - POUTRELLES ENROBÉES

- V.B.

7° Arrondissement

74° Section 74

74° District 742

 Ligne de Mettelainville-Waldwisse (kil. 16,859...)
 P.S. de 8,30 m de largeur (chaussée de 5,00 m)
 à la traversée du chemin de R.C. N° 58 de Rombas à Wald-
 Dénomination courante : wisse

 en 1 { ~~plein cintre~~ } ouverture m - flèche m
 { ~~anse de panier~~ }
 { ~~arc~~ }
 travées { indépendantes || droites || bow string } portées : 16m00
 { solitaires || hauteur variable || arc }

 Dossier { Arrt :
 ou Pièce { V.B. :
 N° { V. :
 Tirage du

(mod. O. recto)

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries (repérées sur le croquis annexe) 2	Avis sur { réfection reutilisation 3
<u>Cilées:</u> Maçonnerie de moellons avec parements vus en moellons assisés. <u>Murs en aile:</u> - d° - <u>Tablier métallique:</u> ~ <u>Poutres principales d'âmes pleines</u> de 2m00 de hauteur <u>Nature de la chaussée:</u> Tarmacadam	L'ouvrage est entièrement démoli y compris les fondations.	L'ouvrage doit être reconstruit en totalité (en améliorant toutefois le tracé de la route)
Circulation interrompue au déviation sur la circulation routière est déviée par le P.N. provisoire au Km 16,600		

(mod. O. verso)

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries (repérées sur le croquis annexe) 2	Avis sur { réfection réutilisation 3

S.N.C.F.

FICHE DE DESTRUCTION

 OUVRAGE D'ART 0.1
 MAÇONNERIE - ~~B.A.~~
 METAL - ~~POUTRELLES ENROBÉES.~~

1 - V.B.

7^e Arrondissement

Section 74

District 742

Ligne de BETTELAINVILLE A WALDWISSE (km: 16.859)

P.S. de 8.30 m. de largeur (chaussée de 5.00 m.)
à la traversée du chemin de G.C. n° 58 de Rombas à Waldwisse

Dénomination courante :

 en 1 {

arches {

plein cintre.
 anse de panier
 arc

 ouverture : m
 }

flèche m

 {

travées {
 indépendantes
 solidaires
 }

droites
 hauteur variable

 {
 bow-string
 arc
 }
 portées : 16.00 m.

 Dossier { Arrêt :
 ou Pièce V.B : 74 175 016.
 N° V.
 Tirage du 28 décembre 1945.

(mod. O. recto)

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries. (repérées sur le croquis annexe.) 2.	Avis sur { réfection. réutilisation. 3
<u>Culées</u> : Maçonnerie de moellons avec parements vus en moellons assisés. <u>Murs en aile</u> : 1^o <u>Tablier métallique</u> : Poutres principales à âme pleine de 2.00 m de hauteur. <u>Nature de la chaussée</u> : Car macadam.	L'ouvrage est entièrement démoli y compris les fondations.	L'ouvrage doit être reconstruit en totalité en améliorant toute-fois le tracé de la route.
Circulation interrompue... Circulation routière déviée par le P.N. provisoire au km 16.600.		

S.N.C.F.

FICHE DE DESTRUCTION

OUVRAGE D'ART 0.1
MAÇONNERIE - ~~B.A.~~
METAL - ~~POUTRELLES ENROBÉES.~~

1 - V.B.

7^e Arrondissement

Section 74.

District 742..

Ligne de BETTELAINVILLE A WALDWISSE (km: 16.859.)

P.S. de 8.30 m de largeur (chaussée de 5.00 m)

à la traversée du chemin de G.C. n° 58 de Rombas à Waldwisse

Dénomination courante :

en 1 { arches { ~~plein-cintées.~~
~~anse de panier~~
~~arc.~~ } ouverture : m flèche m.
travées { indépendantes droites bow-string
solidaires hauteur variable arc. } portées :

Dossier { Arrêt:
ou Pièce { V.B : 74-175-016
N° { V.
Tirage du 28. decembre 1945.

(mod. O. recto)

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries. (repérées sur le croquis annexe.) 2.	Avis sur { réfection, réutilisation. 3
<u>Culées</u> : Magonnerie de moellons avec parements vrus en moellons assisés. <u>Murs en aile</u> : _____ d° _____ <u>Tablier métallique</u> : Poutres principales à âme pleine de 2.00 m de hauteur. <u>Nature de la chaussée</u> : Car macadam.	L'ouvrage est entièrement démoli y compris les fondations.	L'ouvrage doit être reconstruit en totalité en améliorant toutefois le tracé de la route.
Circulation interrompue. Circulation routière déviée par le P.N. provisoire au km 16.600.		

