

111058/7

MMLA 58/7

88

2 exemplaires à S.C.V. le 26 Octobre 1945

1 d° à VBr le \_\_\_\_\_ d° \_\_\_\_\_

1 d° à O.A. le \_\_\_\_\_ d° \_\_\_\_\_

3 d° à Arr<sup>dt</sup> le 23 Novembre 1945 -

1 d° à VBe le 26 Octobre 1945

L. 18 - P.S. de

- Km: 39.806

S.N.C.F.

## FICHIER DÉTAILLE DES DESTRUCTIONS

Ligne d'Epinal à Strasbourg.

1 - V.B.  
8<sup>e</sup> Arrondissement  
Section 86  
District 861

(1) P.S. de 10.50 m. de largeur (P.E)(Km. 39.806)  
(sur la R.N. n°392) en 1 travée.

Dossier { Arrt.  
N° V.B. : 86-110-039.  
V.  
Tirage du 20 septembre 1945.

(1) Section de ligne, Gare, Berêt, Atelier etc... Préciser la position kilométrique de l'établissement, les positions des deux extrémités pour une section de ligne.


### Bordereau

Série	Nos d'ordre	Date du dernier tirage															
0	1	20 sept. 45															

### Pièces jointes.

- 1 fiche de destruction.
- 1 plan
- photographie.

P.S. de 10m50  
de largeur (P.E.)  
km: 39.806



Echelle : 1/20.000

S.N.C.F.

## FICHE DE DESTRUCTION

1 - V.B.

8<sup>e</sup> Arrondissement

Section 86

District 861

Ligne de EPINAL A STRASBOURG (km. 99,806)

P.S. de 10,50 m de largeur (chaussée de 7,50 m)

à la traversée de la route nationale n° 392

Dénomination courante :

en 1. { arches { poutres entre-  
{ anses de panier. } couvertures : ..... m . Hébre ..... m.  
{ arcs. }  
travées { indépendantes | droites | bow-string  
{ solitaires. | hauteur variétée | arc. } ouverture droite : 8.45 ..... m.

(mod. O. recto)

Caractéristiques de l'ouvrage	Nature et importance des avaries (repérées sur le croquis annexe.)	Avis sur { réfection { réutilisation
1	2	3
<u>Fondations</u> : en béton ordinaire.	<u>Fondations</u> : côté gauche : démolies sur une longueur de 22 m. côté droit : intactes.	
<u>Culées</u> : en maçonnerie de moellons bruts avec parements en moellons assisés.	<u>Culées</u> : côté gauche : démolie totalement. côté droit : légèrement détruite.	
<u>Murs en aile</u> : en maçonnerie de moellons bruts avec parements en moellons assisés.	<u>Murs en aile</u> : côté gauche : démolis totalement. côté droit : intact.	
<u>Sommiers</u> : en béton armé.	<u>Sommiers</u> : côté gauche : démolis côté droit : intact.	
<u>Tablier</u> : P.E. Le tablier était constitué par 2 poutres de rives assemblées de 19,50 m de longueur et de 0,932 m de hauteur et par 15 poutrelles I.P.L.A.50 de 14,60 m de longueur.	<u>Tablier</u> : P.E. complètement démolis.	Ouvrage à reconstruire en B.A.
<u>Garde-corps</u> : Aciers profilés et tuyaux à gaz.	<u>Garde-corps</u> : détruit.	
<u>Nature de la chaussée</u> : macadam.		
	Circulation interrompue - Circulation routière déviée sur un P.N. au km. 10.240.	

OUVRAGE D'ART

MAÇONNERIE - B.A.

0. 1.

METAL - POUTRELLES ENROBÉES.

Dossier { Arrêt:

ou Pièce { V.B : 86 - 110 - 039.

N° V.

Tirage du 20 septembre 1945.

S.N.C.F.

*expédié*  
18

# FICHE DE DESTRUCTION

- V.B.

8° Arrondissement  
Section 86.  
District 861.

Destruction de 1940

(mod. O. recto)

Ligne de Epinal-Strasbourg (tronçon (kil... 39.806 ...))

Réax... voix - P.S. de 10,50 m de largeur (chaussée de 7,50 m)

à la traversée desous la Route Nat. N° 392

Dénomination courante:

en l'arches { plein ~~sainte~~  
 arceau de panier } ouvertures ..... flèche ..... m.  
 travees { ~~independante~~  
 solidaire } droites / bâti stringer } portées : (ouverture droite 8,45 - bâti à 20°)

OUVRAGE D'ART

MACONNERIE - B.A.

METAL - POUTRELLES ENROBÉES


Dossier { Arrt :

ou Pièce { V.B. :

N° { V. :

Tirage du

Caractéristiques de l'ouvrage	Nature et importance des avaries (repérées sur le croquis annexe)	Avis sur { réfection réutilisation
1	2	3
<u>Fondations:</u> en béton ord.	<u>Fondations:</u> côté gauche démolies sur une longueur de 22,00 m côté droit intacts.	
<u>Culées:</u> en maçonnerie de moellons bruts avec parements en moellons assisés	<u>Culées:</u> côté gauche démolie totalement, côté droit légèrement détruite.	
<u>Murs en aile :</u> en maçonnerie de moellons bruts avec parements en moellons assisés.	<u>Murs en aile :</u> Côté gauche démolis totalement côté droit intacts	
<u>Sommiers :</u> Béton armé	<u>Sommiers:</u> côté gauche démolie, côté droit intact.	
<u>Tablier :</u> P.E. Le tablier était constitué par 2 poutres de rive assemblées de 19,50 m. de longueur et de 0.932 m de hauteur et par 15 poutrelles I.P.L.A.50 de 14,60 de longueur.	<u>Tablier :</u> P.E. complètement démolie	Ouvrage à reconstruire en B.A.
<u>Garde-corps :</u> Aciers profilés et tuyaux à gaz	Détruit	
<u>Nature de la chaussée:</u> Macadam		
	Circulation interrompue ou déviée sur route enjambant déviée sur un P.N. au PK. 40.240	



Ligne de Vincenne à Sélestat.

Sont sur la Vieprette. Km: 20. 233.

Nue côté droit de la ligne.

2 A-9- AG.

N° 7  
=



Ligne de Limégille à Silesat.

Saint sur la Vieyrette. Km: 20.233.

Sur le côté droit de la ligne.

24-9-46

N<sup>o</sup> 7




Ligne de Linéville à Silesvat.

Sont sur la Vieprvette. Km: 20.233.

N°ne coté droit de la ligne.

24-9-16-

N° 7



Ligne de Vunckville à S'lestat.

Sont sur la Liepvrette. Km: 2 ~~0~~. 233.

Sur le côté droit de la ligne.

24-9-146-

N° 4



Ligne de Vincennes à Silesstat.

Sont sur la Vieille route. Km: 20.233.

N° 18 sur le côté droit de la ligne.

2 H. 9 - H 6 -

N° 7

87 - 116 - 020



11246

N° 669 -

Ligne de Lunéville à Sélestat -

Pont voûté de 17<sup>m</sup> 63 d'ouverture sur la Lieprette  
Km 20.238 -

Vue prise du côté gauche de la ligne  
11. 2. 46 -

87 - 116 - 020



N<sup>o</sup> 669-

Ligne de Lunéville à Sélestat

Pont voûte de 21<sup>m</sup> 63 d'ouverture sur la Liepvrette  
Km 20.232

Vue prise du côté droit de la ligne  
11. 2. 46 -

87 - 116 - 020



N° 669

Ligne de Lunéville à Sélestat

Pont voûte de 1863 d'ouverture sur la Liepvrette  
Km 20. 232 -

Vue prise du côté droit de la ligne  
H. 2. 46 -



24940

Ligne de Lunéville à L'Élestat L. 21

Pont voûté en b.a. pour de 21.63 m au N. 20.233

(Ouvrage N° 669)

Vue à côté gauche de la ligne

Le viaduc fait  
en pierre 3  
mètres de hauteur  
et 21.63 mètres de longueur  
et 8 mètres de largeur

24.0.46.

S.N.C.F.

# FICHE DE DESTRUCTION

1 - V.B.

8<sup>e</sup> Arrondissement  
Section 86  
District 861

Ligne de EPINAL A STRASBOURG (km. 39,806)

P.S. de 10,50 m de largeur (chaussée de 7,50 m)

à la traversée de la route nationale n° 392

Dénomination courante :

en 1. { arches { plein entre.  
arc.  
{ anse de panier.  
arc.  
{ arceau.  
{ travées { indépendantes | droites | bow-string } ouverture droite : 8.45 m.  
{ solidaires. | hauteur variable | arc.

(mod. O. recto)

OUVRAGE D'ART  
MAÇONNERIE - B.A.

0. 1.

MÉTAL - POUTRELLES ENROBÉES.

Dossier { Arrt:

ou Pièce { V. B. : 86 - 110 - 039 .

N° V. :

Tirage du 20 septembre 1945.

Caractéristiques de l'ouvrage	Nature et importance des avaries (repérées sur le croquis annexe.)	avis sur { réfection réutilisation
1	2	
<u>Fondations</u> : en béton ordinaire.	<u>Fondations</u> : côté gauche : démolies sur une longueur de 22 m côté droit : intactes	
<u>Culées</u> : en maçonnerie de moellons bruts avec parements en moellons assisés.	<u>Culées</u> : côté gauche : démolie totalement. côté droit : légèrement détruite.	
<u>Murs en aile</u> : en maçonnerie de moellons bruts avec parements en moellons assisés.	<u>Murs en aile</u> : côté gauche : démolis totalement. côté droit : intact	
<u>Sommiers</u> : en béton armé.	<u>Sommiers</u> : côté gauche : démolis côté droit : intact	
<u>Tablier</u> : P.E. Le tablier était constitué par 2 poutres de rives assemblées de 19,50 m de longueur et de 0,932 m de hauteur et par 15 poutrelles I.P.L.A. 50 de 14,60 m de longueur	<u>Tablier</u> : P.E. complètement démolis	Ouvrage à reconstruire en B.A.
<u>Garde-corps</u> : Aciers profilés et tuyaux à gaz	<u>Garde-corps</u> : détruit	
<u>Nature de la chaussée</u> : macadam.	Circulation interrompue - Circulation routière déviée sur une P.N. au km. 40.240.	

S.N.C.F.

## FICHE DE DESTRUCTION

OUVRAGE D'ART

0. 1.

MAÇONNERIE - B.A.

METAL - POUTRELLES ENROBÉES.

1 - V.B.

8<sup>e</sup> Arrondissement  
Section 86  
District 861

Ligne de EPINAL A STRASBOURG (km. 39,806)

P.S. de 10,50 m de largeur (chaussée de 7,50 m).

à la traversée de la route nationale n° 392

Dénomination courante :

en 1. { arches { anse de panier. } couverture: ..... m - Hélice ..... m.  
 { arcos. .....  
 { travées { indépendantes | droites | bow-string } ouverture droite : 8.45 m.  
 { solides. | hauteur variable | arcos.

(mod. O. recto)

Dossier { Arrt:

ou Pièce { V.B : 86 - 110 - 039  
N° V.

Tirage du 20 septembre 1945.

Caractéristiques de l'ouvrage	Nature et importance des avaries (repérées sur le croquis annexe.)	Avis sur { réfection réutilisation
1	2	3
<u>Fondations</u> : en béton ordinaire.	<u>Fondations</u> : côté gauche : démolies sur une longueur de 22 m. côté droit : intactes	
<u>Culées</u> : en maçonnerie de moellons bruts avec parements en moellons assisés.	<u>Culées</u> : côté gauche : démolie totalement. côté droit : légèrement détruite.	
<u>Murs en aile</u> : en maçonnerie de moellons bruts avec parements en moellons assisés.	<u>Murs en aile</u> : côté gauche : démolis totalement. côté droit : intact	
<u>Sommiers</u> : en béton armé.	<u>Sommiers</u> : côté gauche : démolis côté droit : intact	
<u>Tablier</u> : P.E. Le tablier était constitué par 2 poutres de rives assemblées de 19,50 m de longueur et de 0,932 m de hauteur et par 15 poutrelles I.P.L.A. 50 de 14,60 m de longueur	<u>Tablier</u> : P.E. complètement démolis	Ouvrage à reconstruire en B.A.
<u>Garde-corps</u> : Aciers profilés et tuyaux à gaz	<u>Garde-corps</u> : détruit.	
<u>Nature de la chaussée</u> : macadam.	Circulation interrompue - Génération roue-roue déviée sur une P.N. all. Km 40.249.	