

mm 760/27

МЛМ 60/27

8^e

2 exemplaires à S. C. V. le 18 Décembre 1945 -

1 d° à VBr le _____ 2° _____

1 d° à O. A. le _____ 2° _____

3 d° à Arr^{dt} le 30 janvier 1946 -

1 d° à VBe le 18 Décembre 1945 -

1 photo adressée le 28 Octobre 1946 -

L. 38 - Cont de 5 m. de déboursé - Km: 15.830

FICHE DE DESTRUCTION

OUVRAGE D'ART
MAÇONNERIE - ~~E.A.~~
METAL - ~~FOUTRELLES ENROBÉES.~~

1 - V.B.

8^e Arrondissement

Section 84...

District 842

Ligne de SAVERNE A. WINTERSDORF 1 km. 15.830

P.I. à 2 voies

à la traversée d'un fossé

Dénomination courante : Pont sur le Rodergraben

en 1. $\left\{ \begin{array}{l} \text{arches} \\ \text{travées} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{plein cintre} \\ \text{à base de panier} \\ \text{surbaissées} \end{array} \right\} \text{ossature : } \dots \dots \dots \text{m - flèche} \dots \dots \dots$

" $\left\{ \begin{array}{l} \text{travées} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{indépendantes} \\ \text{solidaires} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{droites} \\ \text{hauteur variable} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{bow-string} \\ \text{surbaissées} \end{array} \right\} \text{portées : } \dots \dots \dots$

Dossier { Arrêt:
ou Pièce { V.B. : 84 150 015.
N° { V. :
Tirage du 5 décembre 1945.

6.00 m.

 $(\text{mod. } O, \text{ recto})$

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries. (repérées sur le croquis annexe.) 2.	Avis sur { réfection. réutilisation. 3
<u>Fondations</u> : <i>maçonnerie</i> <u>Culées et murs en retour</u> : <i>maçonnerie</i> . <u>Tablier</u> : <i>métallique</i> . <u>Voie</u> : <i>sur selles sans traverses</i> . <u>Platelage</u> : <i>Bois</i> . <u>Garde-corps</u> : <i>Fers profilés</i>	<i>Côté Wintersdorf : légèrement endommagées</i> <i>Côté Saverne : complètement détruites</i> <u>Tablier</u> : <i>entièrement détruit</i> . <u>Voie</u> : <i>en bon état</i> . <u>Platelage</u> : <i>détruit</i> . <u>Garde-corps</u> : <i>détruit</i> .	

S.N.C.F.

FICHE DE DESTRUCTION

 OUVRAGE D'ART D. 1
 MAÇONNERIE - ~~S.A.~~
 METAL - ~~POUTRELLES ENROBÉES.~~

1 - V.B.

8^e Arrondissement

Section 84

District 842

Ligne de SAVERNE A WINTERSDORF (km 15.830)

P.I. à 2 voies

à la traversée d'un fossé

Dénomination courante : Pont sur la Redergraben

en 1. { arches { plein cintre } ouverture : m. flèche m.
 { anse de panier }
 { anse }
 { travées { indépendantes } droites { bowstring } portées : m.
 { solidaires } hauteur variable { anse }

 Dossier { Arrêt :
 ou Pièce { V.B : 84 150 015.
 N° { V.
 Tirage du 5 décembre 1945.

(mod. O. recto)

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries. (repérées sur le croquis annexe.) 2.	Avis sur { réfection. réutilisation. 3
<u>Fondations</u> : <i>maçonnerie</i>	<i>Côté Wintersdorf : légèrement endommagées.</i> <i>Côté Saverne : complètement détruites.</i>	
<u>Culées et murs en retour</u> : <i>maçonnerie.</i>		
<u>Tablier</u> : <i>métallique.</i>	<u>Tablier</u> : <i>entièrement détruit.</i>	
<u>Voie</u> : <i>sur selles sans traverses.</i>	<u>Voie</u> : <i>en bon état.</i>	
<u>Platelage</u> : <i>Bois.</i>	<u>Platelage</u> : <i>détruit.</i>	
<u>Garde-corps</u> : <i>Fers profilés</i>	<u>Garde-corps</u> : <i>détruit.</i>	
	Circulation interrompue	

84 - 150 - 015



27.6.46.

Ligne de Laverne à Wintersdorf

Sont sur le Rodergraben. Km 15.830.

Vue du côté gauche de la ligne, c'est-à-dire côté Soufflenheim
27. 6. 46.

1/

S.N.C.F.
1 - V.B.
8^e Arrondissement
Section 84
District 842

FICHER DETAILLE DES DESTRUCTIONS

Ligne de Saverne à Wintersdorf.

(1) Pont sur le Redergraben (T.M.) (Km: 15.830)
de 5m. de débouché en 1 travée.

Dossier V.B.: 84 - 150 - 015.
N° V.
Tirage du 5 décembre 1945

(1) Section de ligne: Gare, Dépôt, Ateliers etc. Préciser la position kilométrique de l'ouvrage, les positions des deux extrémités pour une section de ligne.

Bordereau

Serie	N° d'ordre du dernier tirage	Date	Serie	N° d'ordre du dernier tirage	Date	Serie	N° d'ordre du dernier tirage	Date	Serie	N° d'ordre du dernier tirage	Date	Serie	N° d'ordre du dernier tirage	Date
0	1	5 dec. 1945												

Pièces jointes

- 1 fiche de destruction
- 1 plan
- 1 photographie

Ponceau de 2m

de débouché (T.M.)

km: 13'648

Ponceau de 2m

de débouché (T.M.)


km: 14'533

Pont sur le Redergraben

de 5m de débouché (T.M.)

km: 15'830

Soufflenheim



Pont sur le Fallgraben

de 7m 50 de débouché (T.M.)

km: 14'203

Ponceau de 2m.

de débouché (T.M.)

km: 14'906

84 - 150 - 015



27.6.46

Ligne de Saverne à Wintersdorf

Sont sur le Rodersgraben. Km 15 830

Vue du côté gauche de la ligne, c'est-à-dire côté Soufflenheim

27. 6. 46.

1/

S.N.C.F.

FICHE DE DESTRUCTION

 OUVRAGE D'ART 0.1
 MAÇONNERIE - ~~B.A.~~
 METAL - ~~POUTRELLES ENROBÉES.~~

 1 - V.B.
 8^e Arrondissement
 Section 84
 District 842

Ligne de SAVERNE A WINTERSDORF (km: 15.830)

P.I. à 2 voies

à la traversée d'un fossé

Dénomination courante: Pont sur le Redergraben

 en 1. {

arches {
 plein cintre.
 anse de panier
 ogive
 }

 couverture: m - flèche m.
 }
 - {
 travées {
 indépendantes
 solidaires
 }
 droites
 hauteur variable
 }
 bow-string
 anse
 } portées: 6.00 m.

 Dossier { Arrêt:
 ou Pièce { V.B: 84 150 015.
 N°: V.
 Tirage du 5 décembre 1945.

(mod. O. recto)


Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries. (repérées sur le croquis annexe.) 2.	Avis sur { réfection. réutilisation. 3
<u>Fondations</u> : Maçonnerie.	Côté Wintersdorf: légèrement endommagées. Côté Saverne: complètement détruites.	
<u>Culées et murs en retour</u> : Maçonnerie.		
<u>Tablier</u> : Métallique.	<u>Tablier</u> : entièrement détruit.	
<u>Voie</u> : sur selles sans traverses.	<u>Voie</u> : en bon état.	
<u>Platelage</u> : Bois.	<u>Platelage</u> : détruit.	
<u>Garde-corps</u> : Fers profilés.	<u>Garde-corps</u> : détruit.	
	Circulation interrompue.....	

Ligne de Saverne à Wintersdorf (tranchée Haguenau au Rhin)

Pont a.T.M. 5^m d'ouv. P.K. 15,830


N° 84 - 150 - 015

Coupe longitudinale 1:100



révisé par 1939
autour de la section

Coupe 1:100



79 23

Km: 15,830

Nos	Désignation des photos	photos	factures
1	vue du côté gauche de la ligne, culée côté Saufflenheim 27-6-HC-	1	

S.N.C.F.
1 - V.B.
8^e Arrondissement
Section 84
District 842

FICHER DETAILLE DES DESTRUCTIONS

Ligne de Saverne à Wintersdorf.

(1) Pont sur le Redergraben (T.M.) (Km: 15.830)
de 5m. de débouché en 1 travée.

Dossier N° VB: 84 - 150 - 015.
Tirage du 5 décembre 1945

(1) Section de ligne. Gare, Dépôt, Atelier, etc. Préciser la position kilométrique de l'établissement
les positions des deux extrémités pour une section de ligne

Bordereau

Serie	N° d'ordre du dernier tirage	Date	Serie	N° d'ordre du dernier tirage	Date	Serie	N° d'ordre du dernier tirage	Date	Serie	N° d'ordre du dernier tirage	Date	Serie	N° d'ordre du dernier tirage	Date
0	1	5 déc. 1945												


Pièces jointes

- 1 fiche de destruction
- 1 plan
- 1 photographie

Ponceau de 2m
de débouché (T.M.)
km: 13'648

Ponceau de 2m
de débouché (T.M.)
km: 14'533

Pont sur le Redergraben
de 5m de débouché (T.M.)
km: 15'830



Pont sur le Fallgraben
de 7m 50 de débouché (T.M.)
km: 14'203

Ponceau de 2m.
de débouché (T.M.)
km: 14'906



27.6.46.

Ligne de Saverne à Wintorsdorf.

Pont sur le Redengraben. Km 15 830.

Vue du côté gauche de la ligne, côté Soufflenheim.

27. 3. 46.

1/

S.N.C.F.

FICHE DE DESTRUCTION

 OUVRAGE D'ART D. 1
 MAÇONNERIE - ~~B.A.~~
 METAL - ~~POUTRELLES ENROBÉES.~~

1 - V.B.

8^e Arrondissement

Section 84

District 842

Ligne de SAVERNE A WINTERSDORF (m: 15.830)

P.I. à 2 voies

à la traversée d'un fossé

Dénomination courante: Pont sur le Redergraben

en 1. { arches { plein-cadre } couverture: m - flèche m.
 { anse de panier }
 { arc }
 - { travées { indépendantes } droites } bow-string } portées: m.
 { solidaires } hauteur variable } arc }

 Dossier { Arrêt:
 ou Pièce { V.B.: 84 150 015.
 N° { V.
 Tirage du 5 décembre 1945.

(mod. D. recto)


Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries. (repérées sur le croquis annexe.) 2.	Avis sur { réparation. régénération. 3
<u>Fondations</u> : Maçonnerie.	Côté Wintersdorf: légèrement endommagées. Côté Saverne: complètement détruites.	
<u>Culées et murs en retour</u> : Maçonnerie.		
<u>Tablier</u> : Métallique.	<u>Tablier</u> : entièrement détruit.	
<u>Voie</u> : sur selles sans traverses.	<u>Voie</u> : en bon état.	
<u>Platelage</u> : Bois.	<u>Platelage</u> : détruit.	
<u>Garde-corps</u> : Fers profilés.	<u>Garde-corps</u> : détruit.	
	Circulation interrompue.....	

Ligne de Saverne à Wintersdorf (tronçon Haguenau au Rhin)

Pont a. T.M. 5^{me} d'ouv. P.K. 15,830


N° 84 - 150 - 015.

Coupe longitudinale 1:100



Site plan 1939
avant la destruction 1914

Coupe 1:100



84 - 150 - 015



27.6.46.

Ligne de Saverne à Winterdorf.

Port sur le Redergraben. Km 15.830

Vue du côté gauche de la ligne, c'est-à-dire côté Soufflenheim
27. 5. 46.

1/



27.6.46.

Ligne de Saverne à Wintersdorf

Pont sur le Redograbier. Km 15.830 -

Vue du côté gauche de la ligne, celui côté Soufflenheim
27. 6. 46.

1 /

84 - 150 - 015



27.6.46.

Ligne de Saverne à Wintersdorf.

Pont sur le Rodergraben. Km: 15.830

Mue du côté gauche de la ligne, en face côté Soufflenheim

27-6-46-

1/

exp'dit

Arrondissement

24 Section

842 District

28

Ligne de l'avenue à Winter's day

Ligne de ~~Ch. Glayman en Digne~~ (kil. 15,230...)

P.Y. à 2 voies - P.S. de ... m de largeur (chaussée de ... m)

à la traversée d'un lac

Dénomination courante: Pont sur le Rindergraben

en / { arches { plein cintre
à base de pontier
arc } ouverture: 5.00 m - flèche m

traveses	indépendantes	droites	bow string	portées: 6.00	m
	solidaires	hauteur variable	arc		

O.

MACONNERIE - B.A.

METAL - POUTRELLES ENROBÉES

Dossier Art :

ou Pièce { V.B. :

Nº 17.

Tirage du

Destroyed ok 1944

(mod. 0, recto)

Caractéristiques de l'ouvrage. 1	Nature et importance des avaries (repérées sur le croquis annexe). 2	Avis sur { réparation réutilisation 3
<u>Fondations</u> : } maçonnerie <u>Quais</u> : } <u>Churs en retour</u> : } <u>Tablier</u> : métallique <u>Vois</u> : sur selles, sans traverses <u>Platelage</u> : bois <u>Garde-corps</u> : fers profilés	^{Hydrodynamique} côté droit gauche : légèrement endommagés côté gauche droit : complètement détruits entièrement détruit en bon état détruit détruit	
Circulation interrompue ou dérivée sur		