

1946

643LH 18/2

Bordeaux à Sete

PK 433+016

20 septembre 1946

m^o 10

(3 photos)





2. Photo prise au point 2 -
le 20.9.46

Tableau à P. E. Remire. La chape est goudronnée
on distingue la brotoni côté 1 et 2 avec les trous de scellement des
garde-corps.

On remarque le travail d'encastrement des tableaux métalliques
provisoire

Ligne de Bordeaux à Sète.

P. 1 des Gargasillan - P.W. 433.016.

Etablissement d'un tableau à portelles sur bois.





2 - Photo prise au point 2 -
le 20.9.46

Tableau à P.E. Remise. La chape est goudronnée

on distingue le trottoir coté 1ère 2 avec les Fros de xelléments du
garde - corps.

On connait le travail d'enlèvement des Tableaux métalliques
provisoire

Ligne de Bordeaux à Sète.

P.1 du Gargailhan - PV. 433.016.

Établissement d'un tableau à portelles enrobées.

+



2. Photo prise au point 2 -
le 20.9.46

Tableau à P. E. Remire. La chape est goudronnée
on distingue le trottoir côté droit 2 avec les trous de scellement des
garde-corps.
On remarque le travail d'enlèvement des tableaux métalliques
provisoire

Ligne de Bordeaux à Sète.

P. 1 des Garguilhem - P.W. 433.016.

Établissement d'un tableau à portelles en bois.





20 September 1946

m^e 11

(3 photos)



1 - Photo prise au point 1 -
le 20.9.46

Le Tablier à P. E. est terminé. La chape est goudronnée
on distingue les bouts de recouvrement des joints de dilata-
tion
on commença les travaux d'enlèvement du Tablier
intelligemment provisoire

Ligne de Bordeaux à Sete.

P. 1 sur le Janguilhan - P.V. 433.016.

Etablissement d'un tablier à portelles soudées.

X



1 - Photo prise au point 1
le 20.9.46

Le Tablier à P. E. est terminé. La chape est goudronnée
on distingue les dalles de recouvrement des joints de dilatation
ou comme le travail d'enlèvement du Tablier
nécessaire provisoire

Ligne de Bordeaux à Sete.

P. 1 sur le Jauguailhan - P. N. 433.016.
Établissement d'un tablier à portelles enrobées.

X



1 - Photo prise au point 1 -
le 20.9.46

Le Tablier à P. E. est féminin. La chape est gonflonnée
on distingue le duvet de renouveau du joint de dilatation
on commence les travaux d'enlèvement du Tablier
intelligemment provisoire

Ligne de Bordeaux à Sete.

P. 1 sur le Jauguilhan - P.V. 433.016.


Etablissement d'un tablier à portelles enrobées.

X

20 septembae 1946

m^e 12

(3 phoras)



3. Photo prise au point 3 -
le 20-9-46

Le Tablier à P. E. Perrine. Le goudronnage de la clope de Perrine.

12

Le Tablier métallique provisoire a été achevé en novembre pendant le travail.

La reconstruction des murs en béton a été posée

Ligne de Bordenes à Site.

P. 1. des Gargailhan - PK. 433.016.

Etablissement d'un tablier à pontelles surbaissées.

X



3. Photo prise au point 3
le 20-9-46

Le tablier à P. E. Perrin. Le gonflement de la chape de Perrin.

12

Le tablier métallique provisoire a été relevé sur camion
pendant le travail.


La reconstruction des murs en béton n'est pas commencée.

Ligne de Bordeaux à Sete.

P. 1. de Gargailhan - PK. 433.016.

Établissement d'un tablier à pontelles acérées.

X



3. Photo prise au point 3 -
le 20-9-46

Le Tablier à P. E. Perrini. Le goudronnage de la clope de Perrini.
Le Tablier métallique provisoire a été élevé au camion
pendant le travail.

La reconstruction des murs en béton a été commencée

Ligne de Pontecorvo à Sète.

P. 1. du Gargasilhan - PK. 433.016.

Établissement d'un tablier à pontelles acérées.

X