

64367 12/1

Pont sur P'yle à Mussidan

PK 40 + 767

15 avril 1944

n° 9
(4 photos)

20 mai 1944

n° 1
(3 photos)



⑨

Pont sur l'Isle à Mussidan

Travaux de reconstruction

M-4-44

Route N°3 - bétonnage -

Kodak



9 Pont sur l'Isle à Upstidau

Travaux de reconstruction

Voûte n° 3 - bétonnage.

15-4-44



⑨ Pont sur l'Isle à Mussidan

Travaux de reconstruction

Route N° 3. Bétonnage

15.4.44




Pont sur l'Isle à Upssidan

Travaux de reconstruction.

Voûte n° 3 - Bitouage

15-1-11

Kodak



Font sur l'Isle à l'ouest de

Travaux de reconstruction

Kodak

— Vue générale Amont.

605.44



①

Pont sur l'Isle à Mussidan

Travaux de reconstruction

Vue générale amont

L.S. 44

Kodak



①

Pont sur l'Isle à Mussidan

Travaux de reconstruction


Vue générale amont

Lo J. 44

20 mai 1944

n^e 2
(3 photos)

n^e 8
(3 photos)




Pont sur l'Isle à Upstidau

Travaux de reconstruction.

Voûte n° 2 - Echafaudage.

25.11




2 Pont sur l'Isle à Kussidan

Travaux de reconstruction

Voûte n° 2 - Echafaudage

Lo. 5.44




(2)

Port sur l'Isle à l'ouest de

Travaux de reconstruction

Port n° 2 - Echafaudage.

20-5-44



Pont sur l'Isle à l'ouest de la

Quai de Reconstruction

Voûte n° 2 - Démolition de la partie latérale aval.

18-5-44



Pont sur l'Isle à Huesidan

Travaux de reconstruction

Voûte n. 2 - Démolition de la partie latérale aval

25-5-44.

Kodak



Font sur l'Isle à Yussidan

Travaux de reconstruction


Voûte n° 2 - Démolition de la partie latérale aval.


25-5-44

KODAK

1er juin 1964

n° 3
(3 photos)





3


Pont sur l'Isle à Lussidan

Travaux de reconstruction

Voûte n° 2 - Echafaudage des parties latérales.

N. 6. 42

Kodak



3

font sur l'Isle à Huesidan

Travaux de reconstruction

Voûte n° 2 - Echafaudage des parties latérales.

1-6-44



3 Pont sur l'Isle à Hyusidan

Travaux de reconstruction.

Pointe n° 2 - Echafaudage des parties latérales.

1-6.44

1^{er} juin 1944

n° 10
(3 photos)



Pont sur l'Ile à Mussidan.

Travaux de reconstruction

Route n° 3 - Injection de ciment.

1.6.44



Pont sur l'Isle à Yussidan.

Travaux de Reconstruction

Boute n° 3 - Injection de ciment.

1-6-44

Kodak



Pont sur l'Isle à Moustidan

Travaux de reconstruction.

Boite n° 3 - Infection de cuirant.

A-6-44

Kodak

1^{er} juin 1964

m^e 10

(3 photos)



Travaux de reconstruction

Kodak

Voie n°3 Injection de ciment

A-6. dcl



(10) Pont sur l'Isle à Mussidan

Travaux de reconstruction

Voie N°3 Injection de ciment.

1-6-44



Pont sur l'Isle à Mustidan

Travaux de reconstruction

Voûte n° 3. Injection de ciment

1-6-44

Kodak

5 juin 1964

n^o 5
(3 photos)

n^o 6
(3 photos)



font sur l'île à Kussidan

Travaux de reconstruction

Voûte n° 2 - Echafaudage et coffrage du tympan.

S-6-44



Pont sur l'Isle à Westdale

Plans de reconstruction

Voile n° 2 — Echafaudage et coffrage du tympan.

5-6-44

Kodak



⑤ Pont sur l'Isle à Mussidan

travaux de reconstruction — Route N°2

échafaudage et coffrage du tympan

5-6-41

Kodak



⑥ Viaduc sur l'Isle à Mussidan.
Travaux de reconstruction

Route N°2 Vue des poutres supportant les cintres

et du joint de mâtage (tiens central)

J-6.VV



⑥ Viaduc sur l'Isle à Mussidan
Travaux de reconstruction

Voute N°2. — Vue des poutres supportant les
cintres et du joint de moutage (piers central)

S-6-VV4

Kodak



⑥ Viaduc sur l'Isle à Mussidan
Travaux de Reconstruction

Route N°2 - Vue des poutres supportant les cintres
et du joint de montage (tiens avant)

S-6.-44

S juan 1944

m² 7
(3 photos)



⑦ Pont sur l'Isle à mussidan

Travaux de reconstruction

Voute N°2 - Joint de matage, tiers amont

S-6-44



⑦ Pont sur l'Isle à Mussidan

Travaux de reconstruction

Voie N°2 Joint de motage, tiers A mont

S-6-44



7

Font sur l'Isle à Yussidan.

Travaux de reconstruction

Boule n° 2 - Font de matage, bois amont.

S-6.44

KODAK

10 juin 1944

me 4
(3 photos)



④

Pont sur l'Isle à Lussidan

Travaux de reconstruction

Voûte n° 2 - Bétonnage partie latérale
aval.

10. 6. 44



4

Pont sur l'Isle à Kyussidan.

Travaux de reconstruction

Voûte n° 2 - bétonnage partie latérale
aval.

10-6-44



④ Pont sur l'Isle à MUSSJOAN

TRAVAUX de reconstruction

Voute N°2 Bétonnage partie latérale oval

10.6.44

10 juin 1964

$m^2 = 4$
(3 photos)





④ Pont sur l'Isle à Mussidan

TRAVAUX de reconstruction

Voute n°2. Bétonnage partie latérale aval

10-6-44



4

Pont sur l'Isle à Kussidan

Travaux de reconstruction

Voie n° 2 - bétonnage partie latérale
aval.

10.6.44



4

Pont sur l'Isle à Kussidan

Travaux de reconstruction

Voute n° 2 - bétonnage partie latérale
aval.

10-6-44