

Le charbon est rare

DONC

1

Réduisez la consommation du charbon en utilisant complètement la puissance des machines sur les parcours en rampe et en palier.



2

Toute machine H.L.P. brûlant du charbon sans profit, réduisez les parcours H.L.P. au minimum.



3

Choisissez les parcours facultatifs qui comportent le minimum de temps de garage.



4

S'il faut expédier une machine H.L.P., affectez-lui une marche rapide, elle brûlera moins de charbon.