

Labriane 2400

144 LN 31 / 3

Dossier Archives VB 35948

(1944)

Dossier Guerres 39-45 n°3: Destructions de gares

Dossier 59. PARTIN

2400

59

Guerre 1939-1945

ARCHIVES  
VOIE SERVICE CENTRAL  
N° 35948

PANTIN

-- AOUT 1944

Paris à Strasbourg

Gare de Pantin-Bobigny

Destinction causées par le départ  
des allemands

1

AVIS DE RECEPTION PROCHAINE

RECEVUE	DATE	HEURE	RECEVUE





Modèle 1

Remise en état des destructions causées par le bombardement départ  
des Allemands fin Août 1944

Journée du 24-10-1944

Désignation du chantier	Effectifs	Travail effectué	Trav <sup>x</sup> prévus pour le lendemain	Observ.
N°1 BOUILLARD Chef visiteur	MR 15	Chargement de ferraille de récupération, et déchargement.	Equipe envoyée à Vaires à dater du 25-10-44	
N°2 De SPIEGELEER SCCT	VB 1 Drouard 45	Remplacement rails et traverses sur l2D, et nivellement.	même travail.	
N°3 PIERRE CCT	VB 1 Drouard 20	Ramassage vieux matériel, transport et rangement.	même travail.	



Désignation du chantier	Effectifs	Travail effectué	Travail prévu pour le lendemain	Observ.
n°4				
FARDEL CCT	VB I Drouard 20	Déchargement de matériel, et distribution pour emploi.	même tra- vail.	
N°5				
N°6				


Designation du chantier	Effectifs	Travail effectué	Travaux prévus pour le lendemain	Observ.

Approvisionnement	Quantités nécessaires (1)	Reçues ce jour	Reçues antérieures	Restant à recevoir	
Rails .....	10.000	0	8.900	1.100	(1) Chiffres pouvant varier, s' avant l'av ancement de prospectiv et travail
Traverses .....	9.000	0	6.170	2.830	
Appareils .....					
Remblai .....					
Ballast .....					
bois spéciaux	60	0	60	0	

Ravitaillement:

Faits marquants :

Paris le 25 Octobre 1944 1944  
Le s/s Ingénieur, Chef de section,



26 AOUT 1944

Paris - Strasbourg

PANTIN

Bombardement par artillerie

des ateliers de l'Ourcq

1



S.N.C.F.

Rapport d'information

Région EST

Voies & Bâtiments

Etat des installations de l'Entretien de l'Ourcq à la date du 30/8/44.

1er Arrondissement

Pantin  
Atelier de l'Ourcq

Le 26 Août 1944, à la suite d'un bombardement par obus, des abords de l'atelier de l'Entretien de l'Ourcq, les vitrages sur combles et en parties verticales de l'atelier ont été endommagés (environ 300 m<sup>2</sup> de verres cassés).

De plus un obus est venu frapper la pointe du pignon du 2<sup>ème</sup> schéid côté Paris, causant peu de dégâts.

PARIS le 26/9/1944

Copie à M. le Chef du Service V.B.

Le Chef d'Arrondissement  
Pour le Chef d'Arrondissement

L'Ingénieur

~~Copie à M. le~~  
~~ES -~~  
~~ET~~

~~ES -~~

~~ET~~

~~L'Ingénieur~~  
~~[Signature]~~