

DISTRIBUTION

VB

—

1

20 à 22

31 - 32

41 - 43 : 44

61 - 64

Rectificatifs

PEINTURE DES OUVRAGES MÉTALLIQUES  
PRÉPARATION DES SURFACES PAR PHOSPHATATION  
A FROID AVANT PEINTURE  
EMPLOI DU PRODUIT " ANTIOX "

article 1 ♦ Documents abrogés.

Notice Technique — Voie et Bâtiments — sous-série Ouvrages d'art n° 7 du 27 mai 1941.

article 2 ♦ Généralités.

Une première série d'essais de phosphatation à froid de l'acier nu ou oxydé ayant donné des résultats satisfaisants, il y a intérêt à employer dès maintenant ce procédé pour la préparation des surfaces des ouvrages métalliques avant peinture.

Il faut bien remarquer que la phosphatation sans peinture disparaissant rapidement, elle ne constitue pas par elle-même une protection, elle permet seulement l'application de la peinture sur une surface préparée (voir Annexe au verso).

article 3 ♦ Prescriptions pour l'emploi du produit " ANTIOX " sur les ouvrages métalliques.

Les parties métalliques oxydées devront, suivant leur état, être brossées ou martelées. On procédera ensuite à l'application du produit ANTIOX.

Opérer par temps sec, en évitant de mettre le produit en excès (employer de préférence, dans ce but, des brosses dures) ; laisser sécher 24 heures et pendant un délai plus long si le temps le permet, sans toutefois dépasser 8 jours.

Laver ensuite toutes les surfaces traitées pour éliminer le produit non transformé ; laisser sécher à nouveau et peindre le plus tôt possible après ce séchage qui est assez rapide.

Les travaux de peinture s'exécutent de la même manière que lorsqu'il s'agit de surfaces ordinaires non traitées.

Il y a intérêt à ce que les surfaces traitées ne soient pas soumises à l'action des pluies répétées. Dans ces conditions, s'il pleut en cours de séchage, il faudra procéder, le plus tôt possible, au lavage normal, s'il n'a pas été fait, laisser sécher et peindre tout de suite.

Dans le cas de retouches partielles, opérer dans les mêmes conditions.

Cette modalité d'emploi est provisoire et pourra être complétée de manière à tenir compte des observations qui pourraient être faites par les Régions et des résultats des essais qui sont actuellement en cours.

Les Régions devront, dans ce but, tenir la Division des Ouvrages d'Art du Service Central des Installations Fixes au courant des résultats obtenus, ainsi que des difficultés qui pourraient être rencontrées au moment de l'application du produit.

Paris, le 10 décembre 1943.

Le Directeur du Service Central des Installations Fixes,

PORCHEZ.