

8

432LM002/5

- LIGNE DE NANTES A LA ROCHE-SUR-YON -

- PAR S^{te} PAZANNE -


- DONT DE DORNIC -


- AU Km: 1+223 -

- RETABLISSEMENT PROVISOIRE DE LA CIRCULATION -


- APRÈS DESTRUCTIONS DE 1944 -


- PHOTOGRAPHIES -


























29.11.44

























































Pont de Pirmil. - Réparation des trous par éclats de bombes dans montants et diagonales - Travaux comprenant : découpage au chalumeau, ajustage du morceau de remplacement, soudure.

