

643 L^y 1315

Ligne de Figeac à Aurant

PK 254+762

26 décembre 1944

m^e 1
(3 photos)

m^e 2
(2 photos)



Ligne de Figeac à Arvant.

Destruction: 1-7.44


Viaduc des Aurrières

Photographie: 26,1244

P. K. 254.762.

Pose du cintre et coffrage
des lumps

n°1



5° Arrondissement



Ligne de Figeac à Arvant.

Destruction: 1-7.44


Viaduc des Aurrières

Photographie: 26,1244

P. K. 254.762.

Pose du cintre et coffrage
des lumps

n°1





Ligne de Figeac à Arvant.

Destruction: 1-7.44


Viaduc des Aurrières

Photographie: 26,1244

P. K. 254.762.

Pose du cintre et coffrage
des lumps

n°1





Ligne de Figeac à Arvant.

Viaduc des Aurrières


P. K. 254.762.

Destruction: 1-7-44

Photographie, 26,12,44

n°2

Pose du cintre et coffrage
des lumipans



5: Arrondissement



Ligne de Figeac à Arvant.

Viaduc des Aurrières


P. K. 254.762.

Destruction: 1-7-44

Photographie, 26,12,44

n°2

Pose du cintre et coffrage
des lumipans



5: Arrondissement

12 Février 1945

n° 3
(3 photos)



Ligne de Figeac à Arvent

N° 3

PI des Aurières

PX 254+762

Vue droite du cintre mis en place

12/2/45



Ligne de Figeac à Arvant

N° 3

PI des Autières

PK 254+762

Vue droite du cintre mis en place

I2/2/45



Ligne de Figeac à Arvant

N° 3

PI des Autières

PK 254+762

Vue droite du cintre mis en place

I2/2/45