




64367 4/4

digue d'Orléans à Gien

PK 163 + 300

14 October 1964

m² 3
(3 photos)





*Ligne d'Orléans à Gien
P.S.M. P.K. 163 + 300
Brèche vue du dessus
(vue prise à droite de l'axe de la voie sur le trottoir
coté Les Bordes)
14.10.44*

LIGNE D'ORLÉANS A GIEN

P.S.M. P.K. 163 + 300

Brèche vue du dessus
(vue prise à droite de l'axe de la voie sur le trottoir
coté Les Bordes)

(14.10.44)

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PAR LA

PHOTOGRAPHIE INDUSTRIELLE

H. BARANGER

218, Rue de Charenton

DID. 30-02 PARIS-XII^e

NE PAS OMETTRE LA MENTION

Photo H. BARANGER



DOCUMENTATION TECHNIQUE

PAR LA

PHOTOGRAPHIE INDUSTRIELLE
H. BARANGER

218, Rue de Charpenton

PID. 30-02 PARIS-XII^e

REPRODUCTION INTERDITE

Sauf mention H. BARANGER



DOCUMENTATION TECHNIQUE

PAR LA

PHOTOGRAPHIE INDUSTRIELLE

H. BARANGER

218, Rue de Charanton,

PID. 30-02 PARIS-XII^e

REPRODUCTION INTERDITE

Sauf mention H. BARANGER

19 October 1945

m = 4
(3 photos)



19.10.45

687-1-3
687-I-3

Orléans - Gien
P.S. métallique de 8^m de largeur

P.K. 163+200

Vue du dessus de l'ouvrage les réparations terminées
Vue prise sur le trottoir côté Les Bordes

19-10-45

Orléans - Gien
P.S. métallique de 8m de largeur
P.K. 163+300

Vue du dessus de l'ouvrage. Les réparations terminées
Vue prise sur le trottoir côté Les Bordes.
19.10.45



19.10.45


P.S. métallique de 8m de largeur

P.K. 163+700

Vue du dessus de l'ouvrage, les réparations terminées.

Vue prise sur le trottoir côté Les Bordes.

19.10.45



19.10.45

Orléans - Gien
P.S. métallique de 8 m de largeur.
P.K. 163 + 700

Vue du dessus de l'ouvrage, les réparations terminées
Vue prise sur le trottoir côté Les Bordes.
19.10.45.

19 Cobden 1945

m² S
(2 photos)



1910.45

687-1-3

687-I-3

Orléans Gien

PS métallique de 8^m. 00 de largeur

PK 163+300

Élévation de la tête côté Gien, les réparations terminées

19-10-45

Orléans - Gien

P.S. métallique de 8m,00 de largeur

P.K. 163+300

Élévation de la tête côté Gien, les réparations terminées
19.10.45.

+



1910.45

1910.45
The bridge is made of steel and is supported by a massive stone abutment on the left. The bridge spans a deep, rocky gully. A long, thin pole or cable extends from the right side of the frame towards the center of the bridge. The background shows a steep, rocky hillside with sparse vegetation.


1910.45


Orléans - Gien
P.S. métallique de 8m,00 de largeur
P.K I63*300

Élévation de la tête côté Gien, les réparations terminées
19.10.45

19 Gobline 1945

m^e 6
(3 photos)





19.10.45

Orléans - Gien

P.S. métallique de 8m de largeur

P.K. 163 + 300


Partie de l'ouvrage (tête côté Gien) après
réparation.

19.10.45.



19.10.45

Orléans - Gien
P.S. métallique de 8m de largeur
P.K. 163 + 300
Partie de l'ouvrage (tête côté Gien) après
réparation
19.10.45.



19.10.45

687-1-3
687-I-3

Orléans - Gien

N° 6106

P S Métallique de 8^m de largeur
p K 163 + 300

Partie de l'ouvrage (tête côté Gien) après
réparation

19-10-45

Orléans - Gien
P.S. métallique de 8m de largeur
P.K 163+300
Partie de l'ouvrage (tête côté Gien) après
réparation.
19.10.45

