

64347 m/s

Digue de. Limoges à Périgueux

Pk, 432+626

27 novembre 1944

m^e 1
(3 photos)



LIGNE DE LIMOGES A PERIGUEUX

P.I. métallique de 4m,00 d'ouverture du
P.K. 432+626, avarié le 19 Juillet 1944.

Photo prise le 27 Novembre 1944 du côté droit de la ligne
Pont provisoire en paquets de rails (masqué par la poutre de rive)



LIGNE DE LIMOGES A PERIGUEUX

P.I. métallique de 4m,00 d'ouverture du
P.K. 432+626, avarié le 19 Juillet 1944.

Photo prise le 27 Novembre 1944 du côté droit de la ligne
Pont provisoire en paquets de rails (masqué par la poutre de rive)

4



LIGNE DE LIMOGES A PERIGUEUX

P.I. métallique de 4m,00 d'ouverture du
P.K. 432+626, avarié le 19 Juillet 1944.

Photo prise le 27 Novembre 1944 du côté droit de la ligne
Pont provisoire en paquets de rails (masqué par la poutre de rive)

7