

643624/7

Ligne de Limoges à Périgueux

PK 458+751

27 novembre 1945

n° 1
(3 photos)

n° 2
(3 photos)



Ligne du Village à Périgueux. N° 1

P.I. en maçonnerie de 2^m d'ouverture à arêtes saillantes
du P.K. 458 + 751, accolé le 5 juillet 1946.

Ouvrage N° 24.

Photo prise le 24 Octobre 1946 du point 3 de l'axe
côté gauche de la ligne

Canotiers dans le bécot supportant le pont provisoire
en piquets de bois.



LIGNE DE LIMOGES A PERIGUEUX

P.I. en maçonnerie de 2m,00 d'ouverture, à culées perdues,
du P.K. 458+751, avarié le 5 Juillet 1944

Photo prise le 27 Novembre 1944 du côté droit de la ligne
Camartaux dans la brèche supportant le pont provisoire en
paquets de rails



LIGNE DE LIMOGES A PERIGUEUX

P.I. en maçonnerie de 2m,00 d'ouverture, à culées perdues,
du P.K. 458+751, avarié le 5 Juillet 1944

Ouvrage n°27

Photo prise le 27 Novembre 1944 du côté gauche de la ligne
Camarteaux dans la brèche supportant le pont provisoire en
paquets de rails



LIGNE DE LIMOGES A PERIGUEUX

P.I. en maçonnerie de 2m,00 d'ouverture, à culées perdues,
du P.K. 458+751, avarié le 5 Juillet 1944

Ouvrage n°27

Photo prise le 27 Novembre 1944 du côté gauche de la ligne
Camarteaux dans la brèche supportant le pont provisoire en
paquets de rails



LIGNE DE LIMOGES A PERIGUEUX

P.I. en maçonnerie de 2m,00 d'ouverture, à culées perdues,
du P.K. 458+751, avarié le 5 Juillet 1944

Ouvrage n°27

Photo prise le 27 Novembre 1944 du côté gauche de la ligne
Camarteaux dans la brèche supportant le pont provisoire en
paquets de rails



LIGNE DE LIMOGES A PERIGUEUX

P.I. en maçonnerie de 2m,00 d'ouverture, à culées, perdues,
du P.K. 458+75I, avarié le 5 Juillet 1944

Ouvrage n°27

Photo prise le 27 Novembre 1944 du côté gauche de la ligne
Camartaux dans la brèche supportant le pont provisoire en
paquets de rails
