

Ligne de Limoges à Périgueux


PK 479 + 900

28 novembre 1944

n° 1
(3 photos)



Ligne de L'images à P¹. Serpense.

P.I. métallique de 2^m,00 d'ouverture du P.H. 

679 + 900, soie' le 15 juin 1944.

Quarage n° 29.

cote G. de la ligne
Photo prise le 28 novembre 1944 du point A de serpense.

Voies établies sur talus consolidé provisoirement.



LIGNE DE LIMOGES A PERIGUEUX

P.I. métallique de 2m,00 d'ouverture du P.K.
479+900, avarié le 15 Juin 1944.

Photo prise le 28 Novembre 1944 du côté gauche de la ligne
Voies rétablies sur tablier consolidé provisoirement



LIGNE DE LIMOGES A PERIGUEUX

P.I. métallique de 2m,00 d'ouverture du P.K.
479+900, avarié le 15 Juin 1944.

Photo prise le 28 Novembre 1944 du côté gauche de la ligne
Voies rétablies sur tablier consolidé provisoirement
