

Ligne d'Agen à St Prigore

Pont sur la Grande Baise

PK 230.257

30 September 1964

on e.s.
(3 photos)



Arg 30/9/44

Ligne d'Agén à Vic Bigorre

PK 230.257

Pont sur la Grande Baïse

Vue de détail côté droit (b)

30/9/44



Arg 30/9/44

Ligne d'Agén à Vic Bigorre

PK 230.257

Pont sur la Grande Baïse

Vue de détail côté droit (b)

30/9/44



Ar 3 30/0/44

Ligne d'Agen à Vic Bigorre

N° 5

PK 230.257

Pont sur la Grande Baïse

Vue de détail côté droit (b)

30/9/44

30 September 1964

$m \approx 6$

(2 photos)





Ligne d'AGEN à VIC-BIGORRE

P.K. 230.257

Pont sur la Grande Baise

Vue d'ensemble côté droit (a)

30-9-45





1

Ligne d'AGEN à VIC-BIGORRE

P.K. 230.257

Pont sur la Grande Baise

Vue d'ensemble côté droit (a)

20-9-44

N°6

X

15 October 1964

on 2

(2 photos)



LIGNE D'AGEN A VIC-BIGORRE - PK. 230+257

Pont sur la Grande Baise
(2 travées de 43 m,26)

Avaries du tablier métallique

le 15 Octobre 1944



Agén. Vic. Bigorre - P.K. 230.257 (Act)

N° 1

LIGNE D'AGEN A VIC-BIGORRE - PK. 230+257

Pont sur la Grande Baise
(2 travées de 43 m,26)

Avaries du tablier métallique

15.10.44 le 15 Octobre 1944

15 octobre 1964

on 2, 2

(2 photos)



agm. Vic Bayonne - P.K. 230-257 (N° 2)

LIGNE D'AGEN A VIC-BIGORRE - PK. 230+257

Pont sur la Grande Baise
(2 travées de 43 m,26)

Avaries du tablier métallique

le 15 Octobre 1944



LIGNE D'AGEN A VIC-BIGORRE - PK. 230+257

Pont sur la Grande Baise
(2 travées de 43 m,26)


Avaries du tablier métallique

le 15 Octobre 1944

KS Corbore 1964

nr 3

(3 photos)





LIGNE D'AGEN A VIC-BIGORRE - PK. 230+257

Pont sur la Grande Baise
(2 travées de 43 m,26)

Avaries du tablier métallique

le 15 Octobre 1944



LIGNE D'AGEN A VIC-BIGORRE - PK. 230+257

Pont sur la Grande Baise
(2 travées de 43 m, 26)

Avaries du tablier métallique

le 15 Octobre 1944



LIGNE D'AGEN A VIC-BIGORRE - PK. 230+257

Pont sur la Grande Baise
(2 travées de 43 m,26)

Avaries du tablier métallique

le 15 Octobre 1944

15 october 1944

m^e 4

(2 photos)



LIGNE D'AGEN A VIC-BIGORRE - PK. 230+257

Pont sur la Grande Baise
(2 travées de 43 m, 26)

Avaries du tablier métallique

le 15 Octobre 1944



LIGNE D'AGEN A VIC-BIGORRE - PK. 230+257

Pont sur la Grande Baise
(2 travées de 43 m,26)

Avaries du tablier métallique

le 15 Octobre 1944