

64367-14/5

Ligne de Pau à Comfranc

PK 264+685

17 june 1944

m² 1
(2 photos)



per 17/7/44

2

N° 1


Ligne de Pau à Canfranc

PK 264+685

Pont d'Escot

Vue côté droit vers Pau de l'ouvrage avarié

17/7/44



PCr 17/7/44

N° 1

Ligne de Pau à Canfranc

PK 264+685

Pont d'Escot

Vue côté droit vers Pau de l'ouvrage avarié

17/7/44

17 june 1944

$m = 2$
(3 photos)

$m = 3$
(2 photos)



Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Détail des destructions de l'ouvrage



PC

17/7/44

N° 2

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Détail des destructions de l'ouvrage



Rc 17/7/44

N° 2

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Détail des destructions de l'ouvrage



Rec 17/9/44

N° 3

7

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue supérieure de l'ouvrage vers Pau



17 / 7 / 41

N° 3

X

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue supérieure de l'ouvrage vers Pau

20 novembre 1944

m^e 4
(2 photos)

21 décembre 1944

m^e 5
(3 photos)




7

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue de l'ouvrage côté droit sur le Gave d'Aspe



At. 10 20/10/44

N° 4

7

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue de l'ouvrage côté droit sur le Gave d'Aspe



PC 10 24/12/44
N° 5

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue des plateformes en béton devant supporter les palées



pe 21/12/44

N° 5

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue des plateformes en béton devant supporter les palées



PC 11 24/12/14
N° 5

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue des plateformes en béton devant supporter les palées

21 décembre 1944

me 6
(3 photos)




PC12 21/12/44

N° 6

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue supérieure vers Canfranc de l'ouvrage
en cours de déblaiement



Pe 12


24/12/44

N° 6

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue supérieure vers Canfranc de l'ouvrage
en cours de déblaiement



PC 12/ 21/12/44

N° 6

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue supérieure vers Canfranc de l'ouvrage
en cours de déblaiement

5 janvier 1945

n° 7
(3 photos)

16 janvier 1945

n° 8
(3 photos)



pc 13

5/2/65

N° 7

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue des palées en cours de montage



pe 13 5/10/68

N° 7

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue des palées en cours de montage



PC 14

16 / 4 / 45

N° 8

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Détail de la palée côté Canfranc



Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Détail de la palée côté Canfranc



PC 14 16/1/45

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

N° 18

Pont d'Escot

Détail de la palée côté Canfranc
I6/I/45



PC14

16/4/45

N° 8

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Détail de la palée côté Canfranc

16 January 1945

no 9
(3 photos)

16 January 1945

no 10
(3 photos)



PC, 16 JAN. 1945

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

N° 9

Pont d'Escot

Vue côté droit de l'ouvrage avarié reposant sur la palée





Per


16 JAN. 1945
16 JAN.

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

N° 9

Pont d'Escot

Vue côté droit de l'ouvrage avarié reposant sur la palée





PC, 15


N° 9

16 JAN. 1945

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue côté droit de l'ouvrage avarié reposant sur la palée





1945
N° 10


Pc, 16

16 JAN. 1945

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue de l'ouvrage côté droit vers Pau en cours
d'étalement





pc 18

N° IO

16 JAN. 1945

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue de l'ouvrage côté droit vers Pau en cours
d'étalement

X





Pe/c 16 JAN. 1945 N° 10

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue de l'ouvrage côté droit vers Pau en cours
d'étalement

HOTOGRAPHIE

S. Maury


OLORON-S^{te}-MARIE

16 Janvier 1945

me 11
(3 photos)

10 Février 1945

me 12
(4 photos)



PC.17

16 JAN. 1945

X

N° 11




OLORON-S.-MARIE

Ligne de Pau à Camfranc

PK 264+685

Pont d'Escot

Vue supérieure de l'ouvrage vers Camfranc en cours
des travaux



PC 17 16 JAN. 1945

X




N° 11

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685


Pont d'Escot

Vue supérieure de l'ouvrage vers Canfranc en cours
des travaux



pc 17-16 JAN. 1945

X



N° 11

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue supérieure de l'ouvrage vers Canfranc en cours
des travaux



PC, 8


N° 12

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue côté droit de l'ouvrage monté sur palées
et camarteaux

10/2/45





PC 18

N° 12

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

~~685~~
Pont d'Escot

Vue côté droit de l'ouvrage monté sur poutres
et camarteaux

10/2/45

PHOTOGRAPHIE

L. Lamy

OLORON-S^{te}-MARIE



PC 18

N° 12

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue côté droit de l'ouvrage monté sur poutres
et camarteaux

10/2/45

PHOTOGRAPHIE

L. Mery

OLORON-S^{te}-MARIE



pc, p

N° 12

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue côté droit de l'ouvrage monté sur palées
et camarteaux

10/2/45



10 Février 1945

n° 13
(3 photos)

10 Février 1945

n° 14
(3 photos)



2480
Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

N° 13

Pont d'Escot

Détail de la palée et camarteau
côté Canfranc
10/2/45

PHOTOGRAPHIE

Lucy

OLON-5^{te}-MARIE



Pl 19

20 2-45

N° 13


Ligne de Pau à Canfranc

PK 264+685

Pont d'Escot

Détail de la palée et camarteau côté Canfranc

10/2/45






AL 19
Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

N° 13

Pont d'Escot

Détail de la palée et camarteau
côté Canfranc

10/2/45





PC 20


N°14

Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Détail de la palée et camarteau côté Pau

10/2/45





PC 10
Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

N° 14

Pont d'Escot

Détail de la palée et camarteau côté Pau

10/2/45





Pl 20

N° 14


Ligne de Pau à Canfranc

PK 264+685

Pont d'Escot

Détail de la palée et camarteau côté Pau

10/2/45



J. Maig

12 mar 1945

no 15
(3 photos)



Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue de l'ouvrage étayé avec palée intermédiaire

I2/3/45



Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue de l'ouvrage étayé avec palée intermédiaire

I2/3/45



Ligne de Pau à Canfranc
PK 264+685

Pont d'Escot

Vue de l'ouvrage étayé avec palée intermédiaire

I2/3/45

12 mai 1945

no 16

(3 photos)



per

N° 16

Ligne de Pau à Canfranc

PK 264+685

Pont d'Escot

Détail de la palée intermédiaire

I2/3/45



N° 16

Ligne de Pau à Camfranc

PK 264+685

Pont d'Escot

Détail de la palée intermédiaire

1-15/45

Pl 22



N° 16

PCN
Ligne de Pau à Canfranc

PK 264+685

Pont d'Escot

Détail de la palée intermédiaire

12/3/45

16 janvier 1945

n° 17
(3 photos)

n° 19
(4 photos)



16 janvier 1945


17


LIGNE DE PAU A CANFRANC.

PONT D'ESCOT_P.K. 264,685

Affaisssement du tablier sous l'action de la neige et de la température

X






16 janvier 1945


17

LIGNE DE PAU A CANFRANC

PONT D'ESCOT_P.K. 264,685

Affaissement du tablier sous l'action de la neige et de la température





1

16. janvier 1945


17

LIGNE DE PAU A CANFRANC.

PONT D'ESCOT_P.K. 264,685

Affaissement du tablier sous l'action de la neige et de la température

X



3




28 mars 1945

19

LIGNE DE PAU A CAMFRANC.

PONT D'ESCOT - P.K. 264,685

Essais du tablier après relevage sur poutres en bois.



Position de l'opérateur


3



LIGNE DE PAU A CANFRANC.

PONT D'ESCOT - P.K. 264,685

Essais du tablier après relevage sur poutres en bois.



Position de l'opérateur

3




28 mars 1945

19

LIGNE DE PAU A CANFRANC

PONT D'ESCOT - PK 264,685

Essais du tablier après relevage sur poutres en bois.



Position de l'opérateur

3




28 mars 1945

19

LIGNE DE PAU A CANFRANC.

PONT D'ESCOT - P.K. 264,685

Essais du tablier après relevage sur poutres en bois.



Position de l'opérateur

28 mals 1945

m^e 20
(5 photos)






28 mars 1945

20

LIGNE DE PAU A CANFRANC.


PONT D'ESCOT - D.K. 264,685

Essais du tablier après relevage sur poutres en bois.



Position de l'opérateur






28 mars 1945

20

LIGNE DE PAU A CANFRANC.


PONT D'ESCOT - P.K. 264+685

Essais du tablier après relevage sur poutres en bois.



Position de l'opérateur





28 mars 1945


LIGNE DE PAU A CANFRANC.

20

PONT D'ESCOT - D.K. 264,685

Essais du tablier après relevage sur poutres en bois.

X



Position de l'opérateur






LIGNE DE PAU A CANFRANC.


20

PONT D'ESCOT - P.K. 264+685

Essais du tablier après relevage sur poutres en bois.



Position de l'opérateur




28 mars 1945

LIGNE DE PAU A CANFRANC.

PONT D'ESCOT - P.K. 264+685

Essais du tablier après relevage sur poutres en bois.



Position de l'opérateur




20

28 mar 1945

m^e 21
(3 photos)

5




28 mars 1945

LIGNE DE PAU A CANFRANC

PONT D'ESCOT - P.K. 264.685

Faisers du tablier après relevage sur poutres en bois.

X



5



28 mars 1945.


21

LIGNE DE PAU A CANFRANC

PONT D'ESCOT - P.K. 264.685

Essais du tablier après relevage sur poutres en bois.

X






28 mars 1945

21

LIGNE DE PAU A CANFRANC

PONT D'ESCOT - P.K. 264.685

Essais du tablier après relevage sur poutres en bois.



m^e 18
(3 photos)


m^e 22
(3 photos)

2



PONT D'ESCOT . P.K. 264.685

Pose du tronçon de la membrane inférieure, côté droit.




2



81

PONT D'ESCOT - P.K. 264.685

Pose du tronçon de la membrane inférieure, côté droit.



Position de l'opérateur

2



LIGNE DE PAU A CÂNFRANC


24746

18


PONT D'ESCOT - PK. 264.685

Pose du tronçon de la membrane inférieure côté droit.

X



6




11 - 9. 1946

LIGNE DE PAU A CANFRANC


PONT D'ESCOT - P.K. 264+685

Pose membrure supérieure, côté gauche.

Position de l'opérateur



6




11-9-1946

22


LIGNE DE PAU A CANFRANC

PONT D'ESCOT - P.K. 264+685

Pose membrure supérieure, coté gauche.




6



AGENT DE PAU & CAMERON

PONT D'ESCOT - P.K. 264+685

pose membrane supérieure coté gauche.



4-2-1946

22

11 septembre 1946

n° 23
(3 photos)

1^{er} Août 1947

n° 24
(3 photos)


7



LIGNE DE PAU & CAMFRANC

PONT D'ESCOT - P.K. 264,685

Membrures Supérieure et inférieure, côté droit, en place..



Position de l'opérateur


7



LIGNE DE PAU A TAINFRANC

PONT D'ESCOT - P.K. 264,685

Membrures supérieures et inférieures, côté droit, en place..



Position de l'opérateur


7




LIGNE DE PAU A CANFRANC


PONT D'ESCOT - P.K. 264,685

Membrures Supérieure et inférieure, côté droit, en place..






1er Août 1947.






1er Août 1947

24





1.8.1947.

24

