

Digue de Tessonières à Aphi

PK 343+455

et 353+716

15 novembre 1944

m^e 1

(3 photos)



Ligne de Tessonnières a Albi


P. I. métallique de 7^{no}

P. K. 355716

Voie provisoire sur paquets
de rails et camarteau

Destruction : 25. 6. 44.
Photographie : 15. 11. 44.

N^o 1



5^e Arrondissement



Ligne de Tessonnières à Albi


P. I. métallique de 700

P. K. 355 716

Voie provisoire sur paquets
de rails et camerteau

Ruisseau
de Erens

Camerteau



5: Arrondissement

Photographie n° 28. 6. 44

Photographie n° 15. 11. 44

P. I. H. 353 1101



Ligne de Tessonnières à Albi

P. I. métallique de 700

P. K. 355,716

Voie provisoire sur paquets
de rails et camardeau


Tessonnières

Albi

Rivasseau
de trems

n°1

Destruction 26.6.44
Photographie 15.11.44



5: Arrondissement

24 novembre 1944

n° 1
(3 photos)





Ligne de Tessonnières à Albi

P. I. métallique de 6'00.


P.K. 345'455

Destruction : 22. 7. 44

Photographie: 24. 11. 44

Poutres avariées soutenues
par camarteau

n°1





Ligne de Tessonnières à Albi

P. I. métallique de 6'00.


P.K. 345'455

Destruction : 22. 7. 44

Photographie: 24. 11. 44

Poutres avariées soutenues
par camarteau

n°1





Ligne de Tessonnières à Albi

P.I. métallique de 6⁰⁰


P.K. 343'455

Destruction : 22.7.44

Photographie : 24.11.44

Poutres avariées soutenues
par camarteau

n°1



5^e Arrondissement