

5

IF 136



Dépose du tablier métallique
Situation avant commencement des travaux
vue prise du côté Sud-Ouest(amont)
30.12.37




Dépose du tablier métallique
Situation avant commencement des travaux
Vue prise du côté Ouest (Tête du pont côté Huningue)
30.12.37



Dépose du tablier métallique
Situation avant commencement des travaux
Vue prise du côté Nord-Ouest (aval)
30.12.37



Dépose du tablier métallique
Situation avant commencement des travaux
Vue prise du côté Nord (aval)
30.12.1937



Dépose du tablier métallique
Tablier en fer de la 1ère travée en cours de ripage
21-4-1938



Dépose du tablier métallique
fin du ripage du tablier en fer de 1ère travée
21-4-1938



Dépose du tablier métallique
Vue d'ensemble après ripage de 1^{er} travée
en fer
21-4-1938



Dépose du tablier métallique
Démolition du 1^{er} tablier en fer
5 - 5 - 1938

PONT - RAIL SUR LE RHIN A HUNINGUE



Dépose du tablier métallique
Démontage de la travée rive droite
1-4-1938



Dépose du tablier métallique
Démontage du portique sur la culée rive droite
8-4-1938

PONT - RAIL SUR LE RHIN A HUNINGUE



Dépose du tablier métallique
Démontage de la travée "A" en acier
14-4-1938



Dépose du tablier métallique
Mise en place du dispositif de rîpage du vieux tablier
21-4-1938



Dépose du tablier métallique
Echafaudages sous la travée centrale
21-3- 1938



Dépose du tablier métallique
1^{ère} travée , rive allemande, en cour de démontage
Vue d'ensemble
21 - 3 - 1938



Dépose du tablier métallique
1ère travée, rive allemande, 1 tronçon des membrures
supérieures enlevé
21-3-1938



Dépose du tablier métallique
Démontage de la travée rive droite
29-3-1938



Dépose du tablier métallique
Enlèvement des poutrelles d'échafaudage
9 - 5 - 1938